



**Revierinfo des WSA Nürnberg
für den Bayerischen Motoryachtverband e. V**

**Flutungsdruck am Main-Donau-Kanal zwischen den Schleusen
Eckersmühlen bis Dietfurth entschärft.**

Die angesprochenen Maßnahmen an den Schleusen des Main- Donau- Kanals wurden durch unsere Bauabteilung bereits abgeschlossen. Es wurden Schwallbleche in bestimmten Bereichen der Kammer eingebracht, um die Schwallspitzen beim Befüllen der Schleusenkammer abzuschwächen.

Die Schleusen Eckersmühlen bis Dietfurt waren von diesen Umbaumaßnahmen betroffen.

Leider ist nicht auszuschließen, dass sich im Laufe der Zeit Veränderungen durch Verschlammung oder Fremdkörper im Grundlauf ergeben können, die den Durchfluss beim Füllen der Schleusenkammer negativ beeinflussen können.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag

Lang

Jürgen Lang
Sachbereich 3
Schiffahrtswesen